

火のつけ方

鉄板焼き機

1 プロパンガスのチューブをつなげます。

※この時全てのコックが
閉まっている事を確認
してください



❯ 閉まっている状態



2 ガスボンベの元栓を開け、
▶ 赤丸のコックを開けます。



3 1列ずつコックを開け、
火をつけていく



4 1列ずつ火をつけて完了



5 火の大きさはコックのところの
バルブを回して調整



ここを回す

 火の消し方は、ボンベ元栓→チューブ繋ぎ目コック→各列コックの順番で閉める